

**к ГОСТ 26877—91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.7. Чертеж 12	$d$	$d_1$

(ИУС № 5 2005 г.)