FOCYAAPCTBEHHWA CTAHAAPT COЮЗА ССР

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАГОТОВОК

КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАГОТОВОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools. Auxiliary pliers for rectangular bars. Design and dimensions ГОСТ 11394-75*

> Взамен ГОСТ 11394—65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


c 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преспедуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК

 Конструкция и размеры вспомогательных клещей для прямоугольных заготовок должны соответствовать указанным на черт, 1 и в табл, 1.



Gepr. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (колбрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденны**м в мае 1982** Пост: № 2099 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

34

Размеры в мм

Обозначение клещей	Пряменяе. мост.	В	L	Масса, кг. не более	Пов. /. Клещевина Кол. 2	Поэ. 2. Закленка по ГОСТ 10299—80 Кол. 1	
					00038	PACHEN	
1200-1801		120	800	5,02	1200-1801/001	12×36	
1200-1802		140		5,94	1200-1802/001	12×38	
1200-1803		160	850	6,74	1200-1803/001	16×45	
1200-1804		180	900	6,96	1200-1804/001	10740	
1200-1805		200	950	11,46	1200-1805/001	16×48	
1200-1806		250	1000	13,22	1200-1806/001	16×50	
1200-1807		280	1060	14,14	1200-1807/001		
1200-1808		300	1120	16,30	1200-1808/001	20×55	
		1				1	

Пример условного обозначения вспомогательных клещей для прямоугольных заготовок $B=120\,$ мм:

Клеши 1200-1801 ГОСТ 11394--75

(Измененная редакция, Изм. № 1).


- 1.2. Материал заклепки сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.
 1.3. Технические условия по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. /)

2.1 Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт, 2 и в табл, 2.



35

Размеры в мм

Обозначение клешенины	b_	ь,	Ь±	ь,	b.	н	h	ħ,	h,	L	1	l,	I.
1200-1801/001	25	10	20	16	60	100	150	90	22	880		65	22
1200-1802/001	anny.	. 10		18	70	110	160			890	320	75	
1200-1803/001	28	15	22	20	80	120	170	100	25	962		85	25
1200-1804/001	20	10		20	90	130	180	1.00	1 447	1012	360	95	10.47
1200-1805/001	26			22	100	140	200	120	28	1075	SOL	110	28
1200-1806/001		20	25	24	125	160	220	1,20		1159,	400	130	
1200-1807/001	40	20		24	140				20.	1225	900	140	30
1200-1808/001	42		28	25	150	173	240	150		1298	450	150	

Продолжение, табл. 2

Размеры в мм

Обозначение в жещеваны	J	(пред. откл. по $H(1)$)	Macca, Kr., Pe Sonce
1200-1801/001	16	13	2,49
1200-1802/001			2,95
1200-1803/001	18		3,32
1200-1804/001	10		3,43
1200-1805/001	20	17	5,68
1200-1806/001			6,56
1200-1807/001	22		7,02
1200-1808/001		21	8,06

Пример условного обозначения клещевины размером $B=120\,$ мм:

Клещевина 1200-1801/001 ГОСТ 11394-75

- 2.2. Материал сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
- 2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 2.3. Допускаемое отклонение отверстия d_1 в клещевине по продольной оси $\pm 1\,$ мм, по поперечной оси $\pm 0.5\,$ мм.