

МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ

Определение величины зерна планиметрическим методом

ГОСТ
21073.4—75

Non-ferrous metals, Determination of grain size by planimetric method

ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 августа 1975 г. № 2164 срок введения установлен

с 01.07.76

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на цветные металлы и устанавливает планиметрический метод определения величины зерна.

Метод применяется в случаях, требующих повышенную точность измерений, например, для создания контрольных шкал микроструктур специального назначения и т. д.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 21073.0—75.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Для определения величины зерна планиметрическим методом просматривают поверхность шлифа и выбирают не менее трех типичных мест, а при определении статистических характеристик (a_{\min} , a_{\max} , σ_a) — не менее 15 типичных мест и производят соответствующее число измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. При определении величины зерна используют такое увеличение, чтобы в поле зрения находилось 80—200 зерен.

2.3. Для определения величины зерна изображение каждого измеряемого места наблюдают на матовом стекле микроскопа или на микрофотографии.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Определение величины зерна производят путем планиметрирования площади S_n , составленной из целых зерен, и подсчета числа этих зерен n .

Методы планиметрирования приведены в приложении.

Число зерен, входящих в планиметрическую площадь, должно быть не менее 50 % зерен, находящихся в поле зрения.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 3—84).

3.2. За результат испытания принимают следующие величины:

- а) среднюю площадь сечения зерна a , мм²;
 - б) среднее число зерен n , приходящихся на 1 мм² площади шлифа;
 - в) минимальную и максимальную площади сечения зерна a_{\min} и a_{\max} , мм²;
 - г) среднеквадратичное отклонение единичных измерений площади сечения зерна σ_a , мм².
- 3.3. Расчет производят по формулам:

$$a = \frac{S_k}{n}; \quad m = \frac{n}{S_k} = \frac{1}{a}$$

3.4. В качестве справочной величины, характеризующей размер зерна при определении его планиметрическим методом, может быть определен средний диаметр зерна:

$$d_m = \sqrt{a} = \frac{1}{\sqrt{m}}$$

3.1—3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

МЕТОДЫ ПЛАНИМЕТРИРОВАНИЯ

Для измерения площади рекомендуется пользоваться математическими приборами, например, планиметрами типа Амслера.

Возможно использование ручных методов планиметрирования, указанных ниже.

1. Линейный метод

1.1. На планиметрируемую площадь наносят параллельные линии. Расстояние между соседними параллельными линиями должно быть одинаковым.

Точность планиметрирования тем больше, чем меньше расстояние между соседними параллельными линиями. Рекомендуемое расстояние между соседними параллельными линиями — 1 мм.

П р и м е ч а н и е. Наносить параллельные линии на планиметрируемую площадь можно карандашом или другим инструментом на микрофотографии или на матовом стекле микроскопа или проектора, а также наложением заранее изготовленного шаблона на тонкую прозрачную пленку.

1.2. Измеряют суммарную длину всех нанесенных параллельных линий, оказавшихся внутри планируемой площади, линейкой или курвиметром.

1.3. Величину планиметрируемой площади (S_k) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$S_k = \frac{b \cdot \Sigma L}{g^2},$$

где ΣL — суммарная длина всех параллельных линий, мм;

b — расстояние между соседними параллельными линиями, мм;

g — увеличение (линейное).

2. Сеточный метод

2.1. На планиметрируемую площадь наносят мелкую равномерную сетку. Точность планиметрирования тем больше, чем мельче сетка. Рекомендуется сетка с квадратными ячейками размером 1Ч1 мм.

П р и м е ч а н и е. Наносить сетку рекомендуется путем наложения на микрофотографию или на матовое стекло микроскопа или проектора заранее изготовленного шаблона на тонкой прозрачной пленке (палетки).

2.2. Подсчитывают число ячеек сетки, оказавшихся внутри планиметрируемой площади. Ячейки, пересеченные границей планиметрируемой площади, считают за целые в том случае, если половина или более половины их площади находится внутри планиметрируемой площади; если менее половины площади ячейки находится внутри планиметрируемой площади, то данную ячейку не считают.

2.3. Величину планиметрируемой площади (S_k) в мм² вычисляют по формуле

$$S_k = \frac{n_S \cdot S_c}{g^2},$$

где n_S — количество ячеек сетки внутри планиметрируемой площади, шт.;

S_c — площадь одной ячейки сетки, мм²;

g — увеличение (линейное).

С. 3 ГОСТ 21073.4—75

3. Весовой метод

3.1. Планиметрируемую площадь вырезают из микрофотографии, отпечатанной на фотопленке, масса 1 м² которой точно определена.

Точность планиметрирования тем больше, чем точнее и аккуратнее вырезана планиметрируемая площадь.

3.2. Взвешивают вырезанную планиметрируемую площадь на аналитических весах.

Примечание. Определение массы 1 м² и взвешивание вырезанной площади должно быть произведено на фотопленке одной и той же партии и толщины, проявленной, отфиксированной, промытой и просушенной в одних и тех же условиях.

3.3. Величину планиметрируемой площади (S_x) в мм² вычисляют по формуле

$$S_x = \frac{m}{m_1 \cdot g^2} \cdot 10^6,$$

где m — масса вырезанной планиметрируемой площади, г;

m_1 — масса 1 м² фотопленки, г;

g — увеличение (линейное).