

**к ГОСТ 28668—90 Э (МЭК 439—1—85) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение В. Формула	$S_p = \frac{\sqrt{I}}{k}$	$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$

(ИУС № 6 2004 г.)