

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ

Конструкция и размеры

Compression springs.
Design and dimensionsГОСТ
18793—80Взамен
ГОСТ 18793—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пружины сжатия должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Декабрь 1985 г.

240

Размеры в мм

Обозначение пружины	Пример исполнения	Основные параметры витков		P _н (кгс) H (кгс)	P _к (кгс) H (кгс)	D	d	l	H _н
		Обозначение стандартной доработки	Номер пружин-ны						
1086-0751				5,00 (0,50)	6,50 (0,63)	3	0,36	1,05	5,8
1086-0752			95						7,9
1086-0753									11,1
1086-0754									13,2
1086-0755									15,2
1086-0756									8,1
1086-0757			125	7,50 (0,75)	9,50 (0,95)	4	0,45	1,49	11,1
1086-0758									15,5
1086-0759									20,1
1086-0761									10,6
1086-0762				8,00 (0,80)	10,00 (1,00)	5	0,50	1,96	14,5
1086-0763			131						20,4
1086-0764									26,3
1086-0765									10,1
1086-0766									14,7
1086-0767			152	11,20 (1,12)	14,00 (1,40)	6	0,60	2,30	23,9
1086-0768									30,8

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_1^+	Число рабочих витков n	Число витков концов n_1	λ , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0751	2,75	3,44	5	7		59,1	
1086-0752	3,85	4,75	7	9		76,0	
1086-0753	5,50	6,89	10	12	0,09	101,4	0,0002
1086-0754	6,60	8,26	12	14		118,3	
1086-0755	7,70	9,65	14	16		135,2	
1086-0756	4,10	5,18	5	7		79,5	
1086-0757	5,74	7,26	7	9	0,11	102,2	0,0001
1086-0758	8,20	10,37	10	12		136,3	
1086-0759	10,66	13,49	13	15		170,4	0,0002
1086-0761	5,85	7,28	5	7		100,8	0,0001
1086-0762	8,19	10,20	7	9		129,6	0,0002
1086-0763	11,70	14,54	10	12	0,13	172,8	0,0003
1086-0764	15,21	18,95	13	15		216,0	
1086-0765	5,44	6,80	4	6		103,7	0,0002
1086-0766	8,16	10,21	6	8	0,15	138,2	0,0003
1086-0767	13,60	17,01	10	12		207,4	0,0004
1086-0768	17,68	22,11	13	15		259,2	0,0005

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры пружины		D	d	t	N ₀
		Обозначение стандартной пружины	Номер пружины				
1086-0769		20,00 (2,00)	308	8	0,80	3,08	16,6 22,8 32,0 41,2 16,4 23,9 35,1 46,3 16,2 23,5 30,7 37,9 45,1 52,3 26,6 38,8 50,9
1086-0771		25,00 (2,50)					
1086-0772							
1086-0773							
1086-0774							
1086-0775		30,00 (3,00)	240	10	1,00	3,73	
1086-0776							
1086-0777							
1086-0778							
1086-0779							
1086-0781		42,50 (4,25)	271	11	1,20	3,61	
1086-0782							
1086-0783							
1086-0784							
1086-0785							
1086-0786		63,00 (6,30)	307	17	1,60	6,06	
1086-0787							

ГОСТ 18791—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2^*	Число рабочих витков n	Число затков подложки n_1	δ_1 не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0769	9,10	11,39	5	7		161,3	0,0006
1086-0771	12,74	15,95	7	9	0,20	207,4	0,0008
1086-0772	18,20	22,78	10	12		276,5	0,0011
1086-0773	23,66	29,95	13	15		345,6	0,0013
1086-0774	8,76	10,93	4	6		172,8	0,0011
1086-0775	13,14	16,40	6	8		230,4	0,0014
1086-0776	19,71	24,60	9	11	0,25	316,8	0,0020
1086-0777	26,28	32,80	12	14		403,2	0,0026
1086-0778	7,72	9,63	4	6		188,2	0,0016
1086-0779	11,58	14,44	6	8		250,9	0,0022
1086-0781	15,44	19,27	8	10		313,6	0,0028
1086-0782	19,30	24,08	10	12	0,30	376,3	0,0034
1086-0783	23,16	28,89	12	14		439,0	0,0039
1086-0784	27,02	33,73	14	16		501,8	0,0045
1086-0785	14,04	17,83	4	6		295,7	0,0049
1086-0786	21,06	26,75	6	8	0,40	394,2	0,0061
1086-0787	28,08	35,67	8	10		492,8	0,0078

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры витков		R_0 (кгс) H (кгс)	R_1 (кгс) H (кгс)	D	d	t	H_0
		Обозначение стандартной дарты	Номер пружинный						
1086-0788			307	63,00 (6,30)	80,00 (8,00)	17		6,06	63,0
1086-0789							1,60		75,1
1086-0791									22,9
1086-0792									29,8
1086-0793			328	85,00 (8,50)	106,00 (10,60)	12		3,42	40,0
1086-0794									50,3
1086-0795									60,5
1086-0796									34,6
1086-0797									43,6
1086-0798			342	100,00 (10,00)	125,00 (12,50)	15	1,80	4,54	52,6
1086-0799									66,2
1086-0801									79,9
1086-0802									30,2
1086-0803									43,8
1086-0804			248	106,00 (10,60)	132,00 (13,20)	20	2,00	6,81	57,5
1086-0805									71,0

ГОСТ 18771—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков полное n_1	δ_1 из шпекса	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0788	35,10	44,58	10	12	0,40	591,4	0,0094
1086-0789	42,12	53,51	12	14		689,9	0,0109
1086-0791	8,76	10,91	6	8		266,2	0,0043
1086-0792	11,68	14,55	8	10		332,8	0,0053
1086-0793	16,06	20,01	11	13	0,45	432,6	0,0069
1086-0794	20,44	25,46	14	16		532,5	0,0085
1086-0795	24,82	30,93	17	19	0,50	632,3	0,0100
1086-0796	15,33	19,17	7	9		380,2	0,0076
1086-0797	19,71	24,67	9	11		464,6	0,0093
1086-0798	24,09	30,12	11	13	0,45	549,1	0,0110
1086-0799	30,66	38,34	14	16		675,8	0,0136
1086-0801	37,23	46,57	17	19	0,50	802,6	0,0160
1086-0802	15,44	19,25	4	6		345,6	0,0085
1086-0803	23,16	28,87	6	8		460,8	0,0114
1086-0804	30,88	38,50	8	10	0,45	576,0	0,0143
1086-0805	38,60	48,12	10	12		691,2	0,0170

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		F _н (кгс)	D	d	t	N ₀
		Обозначение стандартной дарты	Номер пружины					
1086-0806		548		132,00 (13,20)	20		6,81	54,7
1086-0807				106,00 (10,60)				98,3
1086-0808						2,00		22,7
1086-0809								32,5
1086-0811				170,00 (17,00)	16		4,92	42,4
1086-0812				140,00 (14,00)				52,2
1086-0813								62,0
1086-0814								71,9
1086-0815								81,7
1086-0816								35,7
1086-0817				190,00 (19,00)				46,5
1086-0818		375		190,00 (19,00)	18	2,20	5,40	57,3
1086-0819								78,9
1086-0821								59,7
1086-0822				236,00 (23,60)				32,5
1086-0823		387		190,00 (19,00)	20	2,50	5,74	44,0
1086-0824								61,2

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	f_2	F_2	Число рабочих витков n	Число витков поддеформации n_1	δ в мм	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0806	46,32	57,76	12	14		806,4	0,0199
1086-0807	54,04	67,38	14	16		921,6	0,0228
1086-0808	9,60	11,66	4	6		268,8	0,0065
1086-0809	14,40	17,49	6	8		358,4	0,0088
1086-0811	19,20	23,32	8	10	0,50	448,0	0,0110
1086-0812	24,00	29,15	10	12		537,6	0,0132
1086-0813	28,80	34,98	12	14		627,2	0,0154
1086-0814	33,60	40,80	14	16		716,8	0,0176
1086-0815	38,40	46,65	16	18		806,4	0,0199
1086-0816	15,12	19,18	6	8		404,5	0,0120
1086-0817	20,16	25,57	8	10		505,6	0,0151
1086-0818	25,20	31,96	10	12	0,50	606,7	0,0181
1086-0819	35,28	44,49	14	16		809,0	0,0247
1086-0821	40,32	51,11	16	18		910,1	0,0272
1086-0822	13,05	16,18	5	7		392,0	0,0157
1086-0823	18,27	22,66	7	9	0,50	504,0	0,0190
1086-0824	26,10	32,37	10	12		672,0	0,0258

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры витков		$F_{\text{н}}$ Н (кгс)	$F_{\text{в}}$ Н (кгс)	D	d	t	H_0	
		Общая число став- дарты	Номер пружин- ны							
1086-0825		ГОСТ 18771—68	397	190,00 (19,00)	236,00 (23,60)	20	2,50	5,74	72,7	
1086-0826									84,2	
1086-0827									95,6	
1086-0828									33,1	
1086-0829									47,3	
1086-0831				423	250,00 (25,00)	315,00 (31,50)	25		7,14	61,6
1086-0832										83,0
1086-0833										104,5
1086-0834								3,00		118,7
1086-0835										31,7
1086-0836					315,00 (31,50)	400,00 (40,00)	20		5,43	42,5
1086-0837				441						58,8
1086-0838										75,1
1086-0839				441	315,00 (31,50)	400,00 (40,00)	20		5,43	86,0
1086-0841										102,2
1086-0842				447	335,00 (33,50)	425,00 (42,50)	28	3,50	7,67	28,3
1086-0843									36,0	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2^*	Число рабочих витков n	Число витков в зоне пластичности n_1	$\phi_{\text{кр}}$ не менее	Длина разогнутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0825	31,32	38,85	12	14		784,0	0,0301
1086-0826	36,54	45,33	14	16	0,63	896,0	0,0344
1086-0827	41,76	51,81	16	18		1008,0	0,0392
1086-0828	13,16	16,55	4	6		422,4	0,0234
1086-0829	19,74	24,84	6	8		563,2	0,0313
1086-0831	26,32	33,13	8	10		704,0	0,0390
1086-0832	36,19	45,55	11	13		915,2	0,0507
1086-0833	46,06	57,96	14	16		1126,4	0,0630
1086-0834	52,64	66,26	16	18	0,75	1267,2	0,0708
1086-0835	9,55	12,15	5	7		380,8	0,0212
1086-0836	13,97	17,01	7	9		489,6	0,0272
1086-0837	19,10	24,30	10	12		652,8	0,0362
1086-0838	24,83	31,59	13	15		816,0	0,0453
1086-0839	28,65	36,45	15	17		924,8	0,0513
1086-0841	34,38	43,74	18	20		1088,0	0,0608
1086-0842	9,84	12,50	3	5	0,88	392,0	0,0299
1086-0843	13,12	16,66	4	6		470,4	0,0352

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		P_b Н (кгс)	P_n Н (кгс)	D	d	t	N_b
		Обозначение числа витков стандартная	Номер пружин ны						
1086-0844									43,7
1086-0845				335,00 (33,50)	425,00 (42,50)	26		7,67	51,3
1086-0846			447						56,7
1086-0847									89,7
1086-0848									105,0
1086-0849									120,3
1086-0851									135,7
1086-0852							3,50		37,2
1086-0853									50,0
1086-0854									62,8
1086-0855				400,00 (40,00)	500,00 (50,00)	24		6,38	75,5
1086-0856			462						88,2
1086-0857									101,0
1086-0858									113,7
1086-0859									126,5
1086-0861			463			26	4,00	10,40	37,2

ГОСТ 1871—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2^*	Число рабочих витков n	Число витков полные n_1	λ_1 не менее	Длина разогнутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0844	16,40	21,32	5	7		548,8	0,0416
1086-0845	19,68	25,00	6	8		627,2	0,0475
1086-0846	26,24	33,33	8	10		784,0	0,0593
1086-0847	36,98	45,83	11	13		1019,2	0,0769
1086-0848	42,64	54,16	13	15		1176,0	0,0892
1086-0849	49,20	62,50	15	17		1332,8	0,1010
1086-0851	55,76	70,83	17	19		1489,6	0,1127
1086-0852	11,50	14,37	5	7	0,88	459,2	0,0344
1086-0853	16,10	20,12	7	9		590,4	0,0448
1086-0854	20,70	25,87	9	11		712,6	0,0541
1086-0855	25,30	31,62	11	13		852,8	0,0639
1086-0856	29,90	37,37	13	15		984,0	0,0743
1086-0857	34,50	43,12	15	17		1115,2	0,0806
1086-0858	39,10	48,88	17	19		1246,4	0,0944
1086-0859	43,70	54,63	19	21		1377,6	0,1018
1086-0861	15,36	19,20	3	5	1,00	512,0	0,0500

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямая нагрузка	Основные параметры винтов		R_p Н (кгс)	R_b Н (кгс)	P_p Н (кгс)	D	d	f	M_p
		Обозначение стали, дюрала	Номер пружины							
1086-0862										58,0
1086-0863										68,4
1086-0864			463	400,00 (40,00)	500,00 (50,00)	26		4,00	10,40	99,6
1086-0865										130,8
1086-0866										162,0
1086-0867										182,8
1086-0868										39,7
1086-0869										51,2
1086-0871										62,7
1086-0872			467	425,00 (42,50)	530,00 (53,00)	22		3,50	5,74	74,2
1086-0873										91,4
1086-0874										102,8
1086-0875										114,3
1086-0876										43,0
1086-0877										57,8
1086-0878			480	500,00 (50,00)	630,00 (63,00)	28		4,00	7,40	72,6
1086-0879										87,4

ГОСТ 18793—80

252

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_1	Число рабочих витков n	Число витков полные n_1	$\lambda_{\text{д}}$ не менее	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1085-0862	25,60	32,00	5	7		716,8	0,0711
1085-0863	30,72	38,40	6	8		819,2	0,0806
1085-0864	46,08	57,60	9	11	1,00	1126,4	0,1113
1085-0865	61,44	76,80	12	14		1433,6	0,1416
1085-0866	76,80	96,06	15	17		1740,8	0,1725
1085-0867	87,04	108,83	17	19		1945,6	0,1925
1085-0868	10,74	13,41	6	8		473,6	0,0355
1085-0869	14,32	17,88	8	10		592,0	0,0449
1085-0871	17,90	22,36	10	12	0,58	710,4	0,0533
1085-0872	21,48	26,83	12	14		828,8	0,0627
1085-0873	25,85	33,54	15	17		1065,4	0,0760
1085-0874	30,43	38,01	17	19		1124,7	0,0854
1085-0875	34,01	42,48	19	21		1243,2	0,0942
1085-0876	13,50	17,00	5	7		537,6	0,0529
1085-0877	18,90	23,81	7	9	1,00	691,2	0,0681
1085-0878	24,30	30,61	9	11		844,8	0,0832
1085-0879	29,70	37,42	11	13		998,4	0,0983

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Применяемость	Основные параметры витков		R _н Н (кгс)	R _н Н (кгс)	D	d	f	N ₀					
		Общая длина	Номер пружин-вы											
1086-0881		ГОСТ 13771—68	480	500,00	630,00	28	4,00	7,40	102,2					
1086-0882				(50,00)	(63,00)				117,0					
1086-0883									131,8					
1086-0884									45,4					
1086-0885									58,6					
1086-0886				ГОСТ 13771—68	488				560,00	710,00	25	4,00	6,57	71,7
1086-0887									(56,00)	(71,00)				84,8
1086-0888														104,5
1086-0889				ГОСТ 13772—68	66						38	4,50	12,73	117,7
1086-0891														45,0
1086-0892						70,5								
1086-0893						95,9								
1086-0894						121,4								
1086-0895						146,8								
1086-0896						172,3								
1086-0897						197,8								

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_3	Число витков входов n	Число витков входов n_1	δ_3 в %	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0881	35,10	44,22	13	15		1152,0	0,1139
1086-0882	40,50	51,02	15	17		1305,6	0,1290
1086-0883	45,90	57,83	17	19		1459,2	0,1441
1086-0884	12,18	15,41	6	8	1,00	537,6	0,0529
1086-0885	16,24	20,54	8	10		672,0	0,0652
1086-0886	20,30	25,68	10	12		806,4	0,0794
1086-0887	24,36	30,82	12	14		940,8	0,0926
1086-0888	30,45	38,53	15	17		1142,4	0,1130
1086-0889	34,51	43,67	17	19		1276,8	0,1262
1086-0891	19,50	24,70	3	5		536,0	0,0668
1086-0892	32,50	41,17	5	7		750,4	0,0936
1086-0893	45,50	57,64	7	9		964,8	0,1210
1086-0894	58,50	74,11	9	11	1,13	1179,2	0,1528
1086-0895	71,50	90,57	11	13		1393,6	0,1795
1086-0896	84,50	107,04	13	15		1608,0	0,2064
1086-0897	97,50	123,51	15	17		1822,4	0,2331

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основное измерение в мм		F _н (кгс)	F _н , H (кгс)	D	d	t	H ₀
		Обозначение	Номер						
		целые	пружин						
		десятки	ны						
1086-0898									39,1
1086-0899									49,8
1086-0901									60,6
1086-0902									71,4
1086-0903				800,00 (80,00)	1000,00 (100,00)	34		10,76	82,1
1086-0904									103,6
1086-0905									125,2
1086-0906							4,50		146,7
1086-0907									168,2
1086-0908									39,7
1086-0909									47,9
1086-0911									64,4
1086-0912						28		8,23	80,9
1086-0913				950,00 (95,00)	1180,00 (118,00)				97,3
1086-0914									113,8
1086-0915									138,5

ГОСТ 13772—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_4	Число рабочих витков n	Число витков концов n_1	ϕ , не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0898	15,03	18,78	3	5	1,13	472,0	0,0589
1086-0899	20,04	25,04	4	6		566,4	0,0713
1086-0901	25,05	31,30	5	7		660,8	0,0826
1086-0902	30,06	37,57	6	8		755,2	0,0948
1086-0903	35,07	43,83	7	9		849,6	0,1061
1086-0904	45,09	55,35	9	11		1038,4	0,1303
1086-0905	55,11	68,94	11	13		1227,2	0,1588
1086-0906	65,13	81,40	13	15		1416,0	0,1824
1086-0907	75,15	93,93	15	17		1604,8	0,2061
1086-0908	12,00	14,91	4	6		451,2	0,0564
1086-0909	15,00	18,64	5	7		526,4	0,0657
1086-0911	21,00	26,10	7	9		676,8	0,0846
1086-0912	27,00	33,56	9	11		827,2	0,1045
1086-0913	33,00	41,02	11	13		971,6	0,1226
1086-0914	39,00	48,48	13	15		1128,0	0,1460
1086-0915	48,00	59,67	16	18	1353,6	0,1747	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прини- маемость	Основные параметры винтов		R_b Н (кгс)	R_b Н (кгс)	D	d	l	N ₀
		Обозна- чение стан- дарта	Номер пружин- ны						
1086-0916									42,9
1086-0917									54,7
1086-0918									66,5
1086-0919									77,9
1086-0921			90	950,00 (95,00)	1180,00 (118,00)	38		11,79	101,8
1086-0922									125,5
1086-0923									149,0
1086-0924							5,00		172,5
1086-0925									196,1
1086-0926									51,3
1086-0927									73,3
1086-0928									95,2
1086-0929									117,1
1086-0931			94	1000,00 (100,00)	1250,00 (125,00)	36		10,96	140,0
1086-0932									160,9
1086-0933									182,9

ГОСТ 13772-68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков подвес n_1	$\delta, \%$ не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1085-0916	16,38	20,35	3	5	1,25	528,0	0,0787
1085-0917	21,84	27,16	4	6		633,6	0,0973
1085-0918	27,30	33,92	5	7		739,2	0,1132
1085-0919	32,76	40,71	6	8		844,8	0,1301
1085-0921	43,68	54,28	8	10		1056,0	0,1584
1085-0922	54,60	67,85	10	12		1267,2	0,1892
1085-0923	65,52	81,42	12	14		1478,4	0,2239
1085-0924	76,44	95,00	14	16		1689,6	0,2555
1085-0925	87,36	108,57	16	18		1900,8	0,2883
1085-0926	98,28	122,14	18	20		2112,0	0,3211
1085-0927	109,20	135,71	20	22		2323,2	0,3549
1085-0928	120,12	149,28	22	24		2534,4	0,3887
1085-0929	131,04	162,85	24	26		2745,6	0,4225
1085-0931	141,96	176,42	26	28		2956,8	0,4563
1085-0932	152,88	190,00	28	30		3168,0	0,4901
1085-0933	163,80	203,57	30	32		3379,2	0,5239

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Приме- чательность	Основные параметры пружин		P _н Н (кгс)	P _н Н (кгс)	D	d	l	N _н
		Обозна- чение стан- дарта	Номер пружин- ны						
1086-0934									54,5
1086-0935									73,4
1086-0936			103			32	5,00	9,41	92,2
1086-0937									111,0
1086-0938									129,5
1086-0939									148,7
1086-0941				1120,00 (112,00)	1400,00 (140,00)				167,5
1086-0942									47,1
1086-0943									60,1
1086-0944									85,9
1086-0945									111,8
1086-0946			104			42	5,50	12,94	137,7
1086-0947									163,6
1086-0948									189,5
1086-0949									215,3
1086-0951			112	1250,00 (125,00)	1600,00 (160,00)	28	5,00	8,12	56,2
1086-0952									72,5

ГОСТ 18772-85

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	L_3	F_1	Число рабочих витков n	Число витков люфта n_1	δ_2 не менее	Длина развернутой пружины L_4	Масса, кг, не более
1086-0934	17,65	22,04	5	7		604,8	0,0930
1086-0935	24,71	30,96	7	9		777,6	0,1198
1086-0936	31,77	39,68	9	11	1,25	950,4	0,1466
1086-0937	38,83	48,88	11	13		1123,2	0,1688
1086-0938	45,89	57,32	13	15		1296,0	0,1956
1086-0939	52,95	66,14	15	17		1468,8	0,2225
1086-0941	60,01	74,95	17	19		1641,6	0,2487
1086-0942	17,85	22,31	3	5		584,0	0,1094
1086-0943	23,80	29,74	4	6		700,8	0,1305
1086-0944	35,70	44,63	6	8		934,4	0,1748
1086-0945	47,60	59,51	8	10	1,38	1168,0	0,2214
1086-0946	59,50	74,33	10	12		1407,8	0,2647
1086-0947	71,40	89,26	12	14		1635,2	0,3090
1086-0948	83,30	104,15	14	16		1868,8	0,3526
1086-0949	95,20	119,87	16	18		2102,4	0,3889
1086-0951	14,58	18,68	6	8	1,25	588,8	0,0905
1086-0952	19,44	24,91	8	10		736,0	0,1127

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		P_0 , Н (кгс)	P_n , Н (кгс)	d	t	H_n	
		Обозначение стандартной дарты	Номер пружинисты						
1086-0953		ГОСТ 18772—68	112			28	8,12	88,7	
1086-0954								104,9	
1086-0955						5,00		121,2	
1086-0956								137,4	
1086-0957								54,3	
1086-0958			113		1250,00 (125,00)	1600,00 (160,00)	38	11,50	65,8
1086-0959									77,3
1086-0961									100,3
1086-0962									123,3
1086-0963									146,3
1086-0964						5,50			169,3
1086-0965		192,3							
1086-0966		38,5							
1086-0967		58,6							
1086-0968		122		1400,00 (140,00)	1800,00 (180,00)	34	10,06	78,7	
1086-0969								98,8	
1086-0971								119,0	

86

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2^*	Число рабочих витков n	Число витков полые n_1	λ , мм	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0953	24,30	31,14	10	12	1,25	883,2	0,1357
1086-0954	29,16	37,37	12	14		1030,4	0,1589
1086-0955	34,02	43,60	14	16	1,38	1177,6	0,1768
1086-0956	38,88	49,83	16	18		1324,8	0,2001
1086-0957	18,76	24,00	4	6	624,0	0,1170	
1086-0958	23,45	30,00	5	7	728,0	0,1357	
1086-0959	28,14	36,25	6	8	832,0	0,1555	
1086-0961	37,52	48,01	8	10	1040,0	0,1940	
1086-0962	46,90	60,00	10	12	1248,0	0,2364	
1086-0963	56,28	72,02	12	14	1456,0	0,2753	
1086-0964	65,66	84,02	14	16	1664,0	0,3138	
1086-0965	75,04	96,02	16	18	1872,0	0,3532	
1086-0966	10,62	13,66	3	5	456,0	0,0853	
1086-0967	17,70	22,77	5	7	638,4	0,1196	
1086-0968	24,78	31,86	7	9	820,8	0,1534	
1086-0969	31,86	40,99	9	11	1003,2	0,1871	
1086-0971	38,94	50,09	11	13	1185,6	0,2248	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямонаправленность	Основные параметры витков		P_0 Н (кгс)	P_0 Н (кгс)	D	d	t	M_1
		Обозначение части стержня	Номер пружины						
1086-0972									139,1
1086-0973			122			34	5,50	10,06	159,2
1086-0974									179,3
1086-0975									199,4
1086-0976									219,5
1086-0977									46,4
1086-0978									71,4
1086-0979									96,4
1086-0981			123			42	6,00	12,48	121,3
1086-0982									146,3
1086-0983									171,2
1086-0984									196,2
1086-0985									58,6
1086-0986									73,2
1086-0987			121			25	5,00	7,30	80,5
1086-0988									95,1

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков полого n_1	λ_{pr} не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0972	46,02	59,21	13	15		1368,0	0,2584
1086-0973	53,10	68,32	15	17		1550,4	0,2932
1086-0974	60,18	77,42	17	19	1,38	1732,8	0,3266
1086-0975	67,26	86,53	19	21		1915,2	0,3613
1086-0976	74,34	95,64	21	23		2097,6	0,3981
1086-0977	81,42	104,74	3	5		576,0	0,1284
1086-0978	88,50	113,85	5	7		806,4	0,1784
1086-0979	95,58	122,96	7	9	1,50	1036,8	0,2300
1086-0981	102,66	132,07	9	11		1267,2	0,2786
1086-0982	109,74	141,18	11	13		1497,6	0,3304
1086-0983	116,82	150,29	13	15		1728,0	0,3811
1086-0984	123,90	159,40	15	17		1958,4	0,4327
1086-0985	130,98	168,51	7	9		576,0	0,0886
1086-0986	138,06	177,62	9	11	1,25	704,0	0,1077
1086-0987	145,14	186,73	10	12		768,0	0,1183
1086-0988	152,22	195,84	12	14		896,0	0,1377

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прини- маемость	Основные параметры метки		F _н Н (кгс)	F _н Н (кгс)	F _н Н (кгс)	D	d	f	N ₀
		Общая число стан- дарт	Номер пружи- ны							
1086-0989		121		1500,00 (150,00)	1800,00 (180,00)	25	5,00	7,30		149,7 124,3
1086-0991										60,6
1086-0992										78,0
1086-0993										95,4
1086-0994										112,8
1086-0995										130,2
1086-0996										147,7
1086-0997										58,0
1086-0998										67,8
1086-0999										77,6
1086-1001										97,2
1086-1002										116,8
1086-1003										136,4
1086-1004										156,0
1086-1005										175,6
1086-1006										

ГОСТ 18772—88

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков полной пружины n_1	$r_{\text{ср}}$ не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-0989	26,88	30,46	14	16	1,25	1024,0	0,1580
1086-0991	30,72	36,86	16	18		1152,0	0,1729
1086-0992	15,42	19,28	6	8		627,2	0,1176
1086-0993	20,56	25,70	8	10		784,0	0,1465
1086-0994	25,70	32,13	10	12	1,38	940,8	0,1754
1086-0995	30,84	38,55	12	14		1097,6	0,2081
1086-0996	35,98	44,98	14	16		1254,6	0,2370
1086-0997	41,12	51,41	16	18		1411,2	0,2666
1086-0998	15,26	18,97	5	7		627,2	0,1390
1086-0999	18,30	22,76	6	8		716,8	0,1587
1096-1001	21,35	26,55	7	9		806,4	0,1783
1086-1002	27,45	34,14	9	11	1,50	985,6	0,2188
1086-1003	33,55	41,73	11	13		1164,8	0,2561
1086-1004	39,65	49,32	13	15		1344,0	0,2927
1086-1005	45,75	56,91	15	17		1523,2	0,3361
1086-1006	51,85	64,49	17	19		1702,4	0,3755

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямая линейность	Основные параметры витков		R_b Н (кгс)	R_n Н (кгс)	D	d	t	N ₀
		Общая число ступеней	Число ступеней пружины						
1086-1007									57,0
1086-1008									72,5
1086-1009									88,0
1086-1011			140	1800,00 (180,00)	2240,00 (224,00)	52		15,50	103,5
1086-1012									134,5
1086-1013									165,5
1086-1014							7,00		186,5
1086-1015									227,5
1086-1016									258,5
1086-1017									53,1
1086-1018									67,3
1086-1019									81,5
1086-1021			148	2000,00 (200,00)	2500,00 (250,00)	48		14,10	95,6
1086-1022									124,0
1086-1023									152,4
1086-1024									180,8
1086-1025									209,2
1086-1026									237,5

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_4^*	Число рабочих витков A	Число витков подвое A_1	F_4 не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1007	20,49	25,51	3	5	1,75	720,0	0,2167
1086-1008	27,32	34,01	4	6		864,0	0,2890
1086-1009	34,15	42,51	5	7		1008,0	0,3041
1086-1011	40,98	51,02	6	8		1152,0	0,3454
1086-1012	54,64	68,03	8	10		1440,0	0,4327
1086-1013	68,30	85,04	10	12		1728,0	0,5191
1086-1014	81,96	102,05	12	14		2016,0	0,6065
1086-1015	95,62	119,06	14	16		2304,0	0,6909
1086-1016	109,28	136,07	16	18		2592,0	0,7782
1086-1017	17,25	21,56	3	5		556,0	0,1977
1086-1018	23,00	28,74	4	6		787,2	0,2369
1086-1019	28,75	35,92	5	7		918,4	0,2779
1086-1021	34,50	43,11	6	8		1049,6	0,3168
1086-1022	46,00	57,48	8	10		1312,0	0,3934
1086-1023	57,50	71,81	10	12		1574,4	0,4730
1086-1024	69,00	86,41	12	14		1836,8	0,5519
1086-1025	80,50	100,60	14	16		2099,8	0,6296
1086-1026	92,00	114,98	16	18		2361,6	0,7084

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямилость	Основные параметры витков		P_1 , Н(кгс)	P_2 , Н(кгс)	$R_{\text{вн}}$, мм(кгс)	D	d	t	H_0
		Обозначение стандарта	Номер пружины							
1086-1027		ГОСТ 13772-68	151	2120,00 (212,00)	2650,00 (265,00)	45	7,00		13,06	49,7
1086-1028										62,7
1086-1029										75,8
1086-1031										88,9
1086-1032										101,9
1086-1033										115,0
1086-1034										128,0
1086-1035										141,1
1086-1036										167,2
1086-1037										193,3
1086-1038										219,5
1086-1039										245,5
1086-1041										271,7
1086-1042										46,5
1086-1043										70,5
1086-1044		94,5								
1086-1045		118,5								

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков подвес n_1	k_2 не менее	Длина развёрнутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1027	14,52	18,16	3	5	1,75	608,0	0,1832
1086-1028	19,36	24,23	4	6		729,6	0,2196
1086-1029	24,20	30,27	5	7		851,2	0,2562
1086-1031	29,04	36,33	6	8		972,8	0,2935
1086-1032	33,88	42,38	7	9		1094,4	0,3281
1086-1033	38,72	48,44	8	10		1216,0	0,3646
1086-1034	43,56	54,50	9	11		1337,6	0,4029
1086-1035	48,40	60,55	10	12		1459,2	0,4388
1086-1036	53,24	66,61	11	13		1580,8	0,4750
1086-1037	58,08	72,67	12	14		1702,4	0,5115
1086-1038	62,92	78,73	13	15		1824,0	0,5485
1086-1039	67,76	84,78	14	16		1945,6	0,5855
1086-1041	77,44	96,92	16	18		2188,8	0,6564
1086-1042	87,12	109,00	18	20		2432,0	0,7304
1086-1043	96,80	121,11	20	22		2675,2	0,8032
1086-1044	12,00	15,00	3	5	560,0	0,1687	
1086-1045	20,00	25,00	5	7	784,0	0,2360	
1086-1046	28,00	35,00	7	9	1008,0	0,3042	
1086-1047	36,00	45,00	9	11	1232,0	0,3695	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		F _н , Н (кгс)	F _н , Н (кгс)	F _н , Н (кгс)	D	d	f	H _н
		Обозначение ступенчатого дуга	Номер пружины							
1086-1046			155	2240,00 (224,00)	2600,00 (260,00)	42	7,00	12,00	142,5	
1086-1047									166,5	
1086-1048									178,5	
1086-1049									202,5	
1086-1051									60,0	
1086-1052									75,9	
1086-1053									107,9	
1086-1054			104	2500,00 (250,00)	3150,00 (315,00)	55	8,00	15,98	139,8	
1086-1055									171,8	
1086-1056									203,8	
1086-1057									235,7	
1086-1058									267,7	
1086-1059									55,3	
1086-1061									69,7	
1086-1062			172	2800,00 (280,00)	3530,00 (355,00)	50		14,42	98,5	
1086-1063									127,4	
1086-1064									156,2	

ГОСТ 13772—68

273

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_3^*	Число витков в талов n	Число витков подде n_3	λ_{30} не менее	Длина размерной пружины L	Масса, кг, не более
1086-1046	44,00	55,00	11	13	1,75	1456,0	0,4375
1086-1047	52,00	65,01	13	15		1680,0	0,5047
1086-1048	56,00	70,00	14	16		1792,0	0,5384
1086-1049	64,00	80,00	16	18	2,00	2016,0	0,6096
1086-1051	19,02	23,95	3	5		752,0	0,2363
1086-1052	25,36	31,93	4	6		902,4	0,3558
1086-1053	38,04	47,90	6	8		1203,2	0,4801
1086-1054	50,72	63,87	8	10		1504,0	0,5981
1086-1055	63,40	79,84	10	12		1804,8	0,7175
1086-1056	76,08	95,81	12	14		2105,6	0,8315
1086-1057	88,76	111,58	14	16		2406,4	0,9503
1086-1058	101,44	127,75	16	18		2707,2	1,0686
1086-1059	15,18	19,26	3	5		672,0	0,2648
1086-1061	20,24	25,68	4	6	806,4	0,3184	
1086-1062	30,36	38,52	6	8	1075,2	0,4291	
1086-1063	40,48	51,36	8	10	1344,0	0,5352	
1086-1064	50,60	64,20	10	12	1612,8	0,6415	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямая кляемость	Основные параметры витков		P_0 Н (кгс)	P_0 Н (кгс)	P_0 Н (кгс)	d	t	H_0
		Обозна- чение став- дента	Номер пружин- ны						
1086-1065			172			50	8,00	14,42	185,0
1086-1066									213,9
1086-1067									242,7
1086-1068									77,4
1086-1069									98,7
1086-1071					2800,00 (280,00)				120,0
1086-1072									162,6
1086-1073			173			70	9,00	21,30	183,9
1086-1074									228,5
1086-1075									269,1
1086-1076									311,7
1086-1077									354,3
1086-1078									53,6
1086-1079									81,3
1086-1081			175		3000,00 (300,00)	48	8,00	13,86	109,0
1086-1082									150,6
1086-1083									178,3

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков в запас n_1	F_2 в мм	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1065	60,72	77,04	12	14	2,00	1881,6	0,7476
1086-1066	70,84	89,89	14	16		2150,4	0,9488
1086-1067	80,96	102,73	16	18		2419,2	0,9594
1086-1068	29,10	36,88	3	5		976,0	0,4857
1086-1069	38,80	49,18	4	6		1171,2	0,5843
1086-1071	48,50	61,48	5	7		1366,4	0,6819
1086-1072	67,90	83,65	7	9	2,25	1756,8	0,8761
1086-1073	77,60	98,37	8	10		1952,0	0,9737
1086-1074	97,00	122,96	10	12		2342,4	1,1700
1086-1075	116,40	147,56	12	14		2732,8	1,3642
1086-1076	135,80	172,15	14	16		3123,2	1,5604
1086-1077	155,20	196,75	16	18		3513,6	1,7556
1086-1078	14,07	17,57	3	5		640,0	0,2527
1086-1079	23,45	29,29	5	7	2,00	896,0	0,3533
1086-1081	32,83	41,01	7	9		1152,0	0,4596
1086-1082	46,90	58,58	10	12		1536,0	0,6111
1086-1083	56,28	70,31	12	14		1792,0	0,7128

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прочность	Основные параметры метлов		F _н (кгс) N (кгс)	F _в (кгс) N (кгс)	d	t	N _н
		Общая длина	Номер пружины					
1086-1084								206,0
1086-1085				3000,00 (300,00)	3750,00 (375,00)	8,00	13,86	233,8
1086-1086			176			48		261,5
1086-1087								289,2
1086-1088								316,9
1086-1089								344,6
1086-1091								69,3
1086-1092								87,9
1086-1093								125,1
1086-1094								162,3
1086-1095			182	3150,00 (315,00)	4000,00 (400,00)	63	18,60	199,5
1086-1096								236,7
1086-1097						9,00		273,9
1086-1098								311,1
1086-1099								348,3
1086-1101			187	3350,00 (335,00)	4250,00 (425,00)	60	17,60	66,3
1086-1102								83,9

ГОСТ 18772—68

277

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2	Число рабочих витков n	Число витков полное n_1	$F_{0.2}$ на массу	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1084	65,66	82,03	14	16	2,00	2048,0	0,8139
1086-1085	75,04	93,75	16	18		2304,0	0,9095
1086-1086	84,42	105,48	18	20		2560,0	1,0106
1086-1087	93,80	117,19	20	22		2816,0	1,1122
1086-1088	103,18	128,91	22	24		3072,0	1,2179
1086-1089	112,60	140,66	24	26		3328,0	1,3190
1086-1091	22,68	28,57	3	5		864,0	0,4298
1086-1092	30,24	38,39	4	6		1036,8	0,5163
1086-1093	45,36	57,56	6	8		1382,4	0,6800
1086-1094	60,48	76,79	8	10		1728,0	0,8619
1086-1095	75,60	95,99	10	12		2073,6	1,0348
1086-1096	90,72	115,19	12	14		2419,2	1,2085
1086-1097	105,84	134,45	14	16	2764,8	1,3802	
1086-1098	120,96	153,59	16	18	3110,4	1,5541	
1086-1099	136,08	172,78	18	20	3456,0	1,7268	
1086-1101	20,31	25,77	3	5	816,0	0,4060	
1086-1102	27,08	34,37	4	6	979,2	0,4875	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружин	Прямле- нность	Основные параметры витков		P_0 Н (кгс)	P_0 Н (кгс)	D	d	t	H_0
		Обозна- чение стан- дарта	Номер пружин- ны						
1086-1103									101,5
1086-1104									136,7
1086-1105									171,9
1086-1106			187		4250,00 (425,00)	60		17,60	207,1
1086-1107									242,3
1086-1108									277,5
1086-1109									312,7
1086-1111									60,5
1086-1112					3350,00 (335,00)		9,00		91,9
1086-1113									138,9
1086-1114									185,9
1086-1115									217,2
1086-1116									248,5
1086-1117									279,9
1086-1118									326,9
1086-1119									373,9
1086-1121									405,3

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	G_1	G_1^*	Число рабочих витков n	Число витков вольной части n_1	λ , мм	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1103	33,85	42,96	5	7	2,25	1142,4	0,5701
1086-1104	47,39	60,14	7	9		1468,8	0,7333
1086-1105	60,93	77,29	9	11		1795,2	0,8956
1086-1106	74,47	94,52	11	13		2121,6	1,0598
1086-1107	88,01	111,70	13	15		2448,0	1,2229
1086-1108	101,55	128,89	15	17		2774,4	1,3831
1086-1109	115,09	146,07	17	19		3100,8	1,5494
1086-1111	15,78	20,01	3	5		736,0	0,3660
1086-1112	26,30	33,35	5	7		1030,4	0,5132
1086-1113	42,08	53,37	8	10		1472,0	0,7350
1086-1114	57,86	73,23	11	13		1913,6	0,9549
1086-1115	68,38	86,70	13	15		2208,0	1,1031
1086-1116	78,90	100,07	15	17		2502,4	1,2503
1086-1117	89,42	113,41	17	19		2796,8	1,3965
1086-1118	105,20	133,43	20	22		3238,4	1,6182
1086-1119	120,98	153,44	23	25		3680,0	1,8379
1086-1121	131,50	166,78	25	27		3974,4	1,9853

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Применяемость	Основные параметры витков		P_2 Н (кгс)	P_1 Н (кгс)	D	d	t	N _с
		Обозначение стальной проволоки	Номер пружинных витков						
1086-1122									99,0
1086-1123									127,5
1086-1124			200			50	9,00	14,25	156,0
1086-1125									184,5
1086-1126									212,5
1086-1127									241,5
1086-1128									270,0
1086-1129				4000,00 (400,00)	5000,00 (500,00)				77,4
1086-1131									98,2
1086-1132									119,0
1086-1133									160,6
1086-1134			201			70	10,00	20,80	181,4
1086-1135									223,0
1086-1136									264,6
1086-1137									306,2
1086-1138									347,8

ГОСТ 18772—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2	Число рабочих витков n	Число витков полное n_1	λ_1 не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1122	25,20	31,51	6	8		1049,6	0,5229
1086-1123	33,60	42,02	8	10		1312,0	0,6552
1086-1124	42,00	52,52	10	12		1574,4	0,7864
1086-1125	50,40	63,03	12	14	2,25	1836,8	0,9165
1086-1126	58,80	73,53	14	16		2099,2	1,0488
1086-1127	67,20	84,04	16	18		2361,6	1,1799
1086-1128	75,60	94,54	18	20		2624,0	1,3111
1086-1129	84,00	105,04	20	22		2886,4	1,4422
1086-1131	25,92	32,39	3	5		960,0	0,5913
1086-1132	34,56	42,33	4	6		1152,0	0,7124
1086-1133	43,20	53,98	5	7		1344,0	0,8304
1086-1133	60,48	75,59	7	9		1728,0	1,0675
1086-1134	69,12	86,89	8	10	2,50	1920,0	1,1856
1086-1135	86,40	107,98	10	12		2304,0	1,4158
1086-1136	103,68	129,59	12	14		2688,0	1,6536
1086-1137	120,96	151,18	14	16		3072,0	1,8917
1086-1138	138,24	172,78	16	18		3456,0	2,1298

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		P _н (кгс) H (мм)	P _н (кгс) H (мм)	D	d	f	№
		Обозначение ступеней дуги	Номер пружинной вилы						
1086-1139									104,4
1086-1141									130,3
1086-1142			208			45	9,00	12,98	156,3
1086-1143									182,3
1086-1144									208,2
1086-1145									234,2
1086-1146									68,4
1086-1147					4500,00 (450,00)				106,7
1086-1148					5600,00 (560,00)				143,4
1086-1149						63	10,00	18,34	180,0
1086-1151			209						216,7
1086-1152									253,4
1086-1153									280,1
1086-1154									326,8
1086-1155									96,1
1086-1156			210			85	11,00	26,52	122,6
1086-1157									149,1

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_3	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков подложке n_1	δ_n не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1139	22,40	27,87	7	9		1036,8	0,5166
1086-1141	28,80	35,84	9	11		1267,2	0,6329
1086-1142	35,20	43,81	11	13	2,25	1497,6	0,7481
1086-1143	41,60	51,77	13	15		1728,0	0,8622
1086-1144	48,00	59,74	15	17		1958,4	0,9775
1086-1145	54,40	67,71	17	19		2188,8	1,0937
1086-1146	26,80	33,34	4	6		1017,6	0,6262
1086-1147	33,50	41,68	5	7		1187,2	0,7342
1086-1148	46,90	58,35	7	9		1526,4	0,9437
1086-1149	60,30	75,03	9	11	2,50	1865,6	1,1529
1086-1151	73,70	91,70	11	13		2204,8	1,3553
1086-1152	87,10	108,38	13	15		2544,0	1,5645
1086-1153	100,50	125,06	15	17		2883,2	1,7737
1086-1154	113,90	141,72	17	19		3222,4	1,9862
1086-1155	37,41	46,55	3	5		1184,0	0,8861
1086-1156	49,88	62,06	4	6	2,75	1420,8	1,0815
1086-1157	62,35	77,58	5	7		1657,6	1,2384

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры витков		Р _н (кгс)	Р _н (кгс)	D	d	t	H _н
		Обозначение стандартной дарты	Номер пружины						
1086-1153									175,8
1086-1159									202,1
1086-1161									228,7
1086-1162				4500,00 (450,00)	5600,00 (560,00)	85		26,52	265,2
1086-1163			210						281,7
1086-1164									334,7
1086-1165									387,8
1086-1166							11,00		440,9
1086-1167									77,7
1086-1168									98,1
1086-1169									118,5
1086-1171				5300,00 (530,00)	6700,00 (670,00)	70		20,40	159,3
1086-1172			219						200,1
1086-1173									240,9
1086-1174									281,7
1086-1175									322,5
1086-1176									363,3

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_0	F_1	F_2	Число рабочих витков n	Число витков сплюсн. n_1	% не менее	Длина раздвинутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1158	74,82	93,10		6	8		1694,4	1,4149
1086-1159	87,29	108,61		7	9		2131,2	1,5858
1086-1161	99,76	124,12		8	10		2368,0	1,7632
1086-1162	112,23	139,62		9	11		2604,8	1,9387
1086-1163	124,70	155,16		10	12		2841,6	2,1155
1086-1164	149,64	186,04		12	14		3315,2	2,4734
1086-1165	174,58	217,05		14	16		3788,2	2,8267
1086-1166	199,52	248,27		16	18		4262,4	3,1740
1086-1167	22,32	28,19		3	5	2,75	944,0	0,7028
1086-1168	29,76	37,58		4	6		1132,8	0,8474
1086-1169	37,20	46,98		5	7		1321,6	0,9880
1086-1171	52,08	65,79		7	9		1699,2	1,2704
1086-1172	66,96	84,59		9	11		2076,8	1,5540
1086-1173	81,84	103,38		11	13		2454,4	1,8276
1086-1174	96,72	122,17		13	15		2832,0	2,1088
1086-1175	111,60	140,97		15	17		3209,6	2,3951
1086-1176	126,48	159,77		17	19		3587,2	2,6760

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Прямая плоскость	Основные параметры ватков		P_0 Н (кгс)	P_0 Н (кгс)	R_0 Н (кгс)	D	d	t	H_0
		Обозначение стальной ленты	Номер пружин-ци							
1086-1177										86,1
1086-1178										121,0
1086-1179			226	6300,00 (630,00)	8000,00 (800,00)	60		11,00	17,41	155,8
1086-1181										190,6
1086-1182										225,4
1086-1183										260,2
1086-1184										295,1
1086-1185										98,0
1086-1186										138,0
1086-1187										158,0
1086-1188										178,0
1086-1189										198,0
1086-1191			220	6700,00 (670,00)	8500,00 (850,00)	70		12,00	20,00	218,0
1086-1192										258,0
1086-1193										298,0
1086-1194										338,0
1086-1195										378,0

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	r_2	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков полого n_1	δn не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1177	20,20	25,64	4	6		940,8	0,7007
1086-1178	30,30	38,46	6	8		1254,4	0,9388
1086-1179	40,40	51,27	8	10	2,75	1568,0	1,1719
1086-1181	50,50	64,10	10	12		1881,6	1,4062
1086-1182	60,60	76,92	12	14		2195,2	1,6345
1086-1183	70,70	89,74	14	16		2508,8	1,8678
1086-1184	80,80	102,56	16	18		2822,4	2,1019
1086-1185	25,20	31,92	4	6		1113,6	0,9889
1086-1186	37,80	47,97	6	8		1484,8	1,3181
1086-1187	44,10	55,97	7	9		1670,4	1,4833
1086-1188	50,40	63,96	8	10		1856,0	1,6485
1086-1189	56,70	71,97	9	11	3,00	2041,6	1,8127
1086-1191	63,00	79,96	10	12		2227,2	1,9800
1086-1192	75,60	95,95	12	14		2598,4	2,3085
1086-1193	88,20	111,94	14	16		2969,6	2,6386
1086-1194	100,80	127,93	16	18		3340,8	2,9610
1086-1195	113,40	143,93	18	20		3712,0	3,2904

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		F _н Н (кгс)	F _в Н (кгс)	D	d	f	M _н
		Общая длина спиральной дуги	Номер пружинных витков						
1086-1196									93,8
1086-1197									118,1
1086-1198									142,4
1086-1199									166,7
1086-1201									191,0
1086-1202				7100,00 (710,00)	9000,00 (900,00)	90	14,00	24,28	215,2
1086-1203									239,5
1086-1204									288,0
1086-1205									336,6
1086-1206									385,2
1086-1207									433,8
1086-1208									104,7
1086-1209									122,0
1086-1211				9000,00 (800,00)	10000,00 (1000,00)	60	12,00	17,33	156,5
1086-1212									191,3
1086-1213									226,0
1086-1214									260,7
1086-1215									295,3

ГОСТ 18793—80

ГОСТ 18793—80

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_2 *	Число рабочих витков d	Число витков полных d_1	$\lambda_{кр}$ из левого	Длина развернутой пружины L	Масса, кг не более
1086-1196	24,33	30,85	3	5		1216,0	1,4678
1086-1197	32,44	41,13	4	6		1459,6	1,7609
1086-1198	40,55	51,42	5	7		1702,4	2,0551
1086-1199	48,66	61,70	6	8		1945,6	2,3485
1086-1201	56,77	72,00	7	9		2188,8	2,6446
1086-1202	64,88	82,27	8	10	3,50	2432,0	2,9631
1086-1203	72,99	92,59	9	11		2675,2	3,2322
1086-1204	89,21	113,13	11	13		3161,6	3,8118
1086-1205	105,43	133,69	13	15		3648,0	4,3994
1086-1206	121,65	154,26	15	17		4134,4	4,9980
1086-1207	137,87	174,82	17	19		4620,8	5,5763
1086-1208	21,35	26,66	5	7		1075,2	0,9530
1086-1209	25,62	32,00	6	8		1228,8	1,0918
1086-1211	34,16	42,56	8	10	3,00	1536,0	1,3642
1086-1212	42,70	53,33	10	12		1843,2	1,6376
1086-1213	51,24	64,00	12	14		2150,4	1,9119
1086-1214	59,78	74,66	14	16		2457,6	2,1843
1086-1215	68,32	85,33	16	18		2764,8	2,4577

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Применяемость	Основные параметры витков		Р _н (кгс) Н (кгс)	Р _н (кгс) Н (кгс)	D	d	t	H ₀
		Обозначение стальной дуги	Номер пружинных						
1086-1216									130,4
1086-1217									157,0
1086-1218									183,7
1086-1219									210,3
1086-1221									236,9
1086-1222			46	9500,00 (950,00)	11800,00 (1180,00)	100		26,61	263,5
1086-1223									290,1
1086-1224							16,00		343,3
1086-1225									396,5
1086-1226									449,8
1086-1227									503,0
1086-1228									134,0
1086-1229									178,0
1086-1231			63	11800,00 (1180,00)	15000,00 (1500,00)	80		22,00	222,0
1086-1232									266,0
1086-1233									310,0
1086-1234									354,0
1086-1235									398,0

ГОСТ 18773—68

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_1	Число рабочих витков n	Число витков полных n_0	δ , мм	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1216	34,16	42,44	4	6		1612,8	2,5418
1086-1217	42,70	53,10	5	7		1881,6	2,9686
1086-1218	51,24	63,68	6	8		2150,4	3,3923
1086-1219	59,78	74,27	7	9		2419,2	3,8170
1086-1221	68,92	84,89	8	10		2688,0	4,2406
1086-1222	76,86	95,52	9	11		2956,8	4,6644
1086-1223	85,40	106,11	10	12		3225,6	5,0810
1086-1224	102,48	127,33	12	14		3763,2	5,9296
1086-1225	119,56	148,55	14	16	4,00	4300,8	6,7798
1086-1226	136,64	169,78	16	18		4838,4	7,6281
1086-1227	153,72	191,00	18	20		5376,0	8,4787
1086-1228	23,60	30,00	5	7		1483,8	2,2600
1086-1229	33,04	42,00	7	9		1843,2	2,9072
1086-1231	42,48	53,99	9	11		2252,8	3,5553
1086-1232	51,92	66,60	11	13		2662,4	4,2015
1086-1233	61,36	77,99	13	15		3072,0	4,8475
1086-1234	70,80	89,99	15	17		3481,6	5,4858
1086-1235	80,24	101,99	17	19		3891,2	6,1330

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры ватков		P_0 Н (кгс)	P_N Н (кгс)	D	d	f	M_0
		Обозначение стандартной данта	Номер пружинной данта						
1086-1236									156,2
1086-1237									207,9
1086-1238			76	15000,00 (15000,00)	18000,00 (18000,00)	95	18,00	25,84	259,6
1086-1239									311,2
1086-1241									362,9
1086-1242									414,6
1086-1243									466,3
1086-1244									127,5
1086-1245									160,0
1086-1246									192,5
1086-1247			86	16000,00 (16000,00)	20000,00 (20000,00)	120	20,00	32,50	225,0
1086-1248									290,0
1086-1249									355,0
1086-1251									420,0
1086-1252									485,0
1086-1253			104	20000,00 (20000,00)	25000,00 (25000,00)	125	22,00	33,66	194,0
1086-1254									167,6

ГОСТ 18793—80

53

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_1^*	Число рабочих витков d	Число витков полной d_1	$\lambda_{ог}$ не менее	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1236	32,65	39,19	5	7		1724,8	3,4433
1086-1237	45,71	54,87	7	9		2217,6	4,4288
1086-1238	58,77	70,58	9	11	4,50	2710,4	5,4134
1086-1239	71,83	86,23	11	13		3203,2	6,3900
1086-1241	84,89	101,92	13	15		3696,0	7,3747
1086-1242	97,95	117,57	15	17		4188,8	8,3613
1086-1243	110,00	133,27	17	19		4681,6	9,3459
1086-1244	30,00	37,52	3	5		1600,0	3,9398
1086-1245	40,00	50,00	4	6		1920,0	4,7292
1086-1246	50,00	62,50	5	7		2240,0	5,5125
1086-1247	60,00	74,99	6	8	5,00	2560,0	6,3012
1086-1248	80,00	100,00	8	10		3200,0	7,8838
1086-1249	100,00	125,00	10	12		3840,0	9,4625
1086-1251	120,00	150,00	12	14		4480,0	11,0345
1086-1252	140,00	175,00	14	16		5120,0	12,6122
1086-1253	28,00	34,98	3	5	5,50	1648,0	4,9024
1086-1254	37,32	46,64	4	6		1977,0	5,8853

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечание	Основные параметры винтов		F _н (кгс)	F _н Н (кгс)	D	d	t	M _н
		Обозначение стандарта	Номер пружины						
1086-1255									201,3
1086-1256									235,0
1086-1257									268,6
1086-1258				20000,00 (20000,00)	25000,00 (25000,00)	125	22,00	33,66	302,3
1086-1259			104						369,6
1086-1261									436,9
1086-1262									504,2
1086-1263									571,6
1086-1264									157,5
1086-1265									197,5
1086-1266									237,5
1086-1267									277,5
1086-1268				24000,00 (24000,00)	30000,00 (30000,00)	150	25,00	40,00	317,5
1086-1269			117						357,5
1086-1271									437,5
1086-1272									517,5

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_2	F_2^*	Число рабочих витков n	Число витков подвес n_0	λ_0 не менее	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1255	46,65	58,30	5	7		2307,2	6,8746
1086-1256	55,98	69,96	6	8		2636,8	7,8589
1086-1257	65,31	81,62	7	9		2966,4	8,8426
1086-1258	74,64	93,28	8	10	5,50	3296,0	9,8219
1086-1259	93,30	116,60	10	12		3955,2	11,7896
1086-1261	111,96	139,92	12	14		4614,4	13,7628
1086-1262	130,62	163,24	14	16		5273,6	15,7252
1086-1263	149,28	186,56	16	18		5932,8	17,6927
1086-1264	36,00	44,99	3	5		2000,0	7,6843
1086-1265	48,00	60,00	4	6		2400,0	9,2333
1086-1266	60,00	75,00	5	7		2800,0	11,2333
1086-1267	72,00	90,00	6	8		3200,0	12,3123
1086-1268	84,00	105,00	7	9	6,25	3600,0	13,8533
1086-1269	96,00	120,00	8	10		4000,0	15,3943
1086-1271	120,00	150,00	10	12		4800,0	18,4743
1086-1272	144,00	179,99	12	14		5600,0	22,5633

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Предел упругости	Основные диаметры витков		F _н Н (кгс)	F _н Н (кНс)	D	d	t	M _н
		Общая часть справ- ки	Поверх- пружи- ны						
1086-1273		117		24000,00 (2400,00)	30000,00 (3000,00)	150	25,00	40,00	597,5
1086-1274									677,5
1086-1275									202,0
1086-1276									251,3
1086-1277									300,7
1086-1278									350,0
1086-1279		184		60000,00 (6000,00)	75000,00 (7500,00)	180	36,00	49,33	399,3
1086-1281									448,6
1086-1282									547,3
1086-1283									646,0
1086-1284									744,6
1086-1285									843,3
1086-1286									231,8
1086-1287		194		71000,00 (7100,00)	90000,00 (9000,00)	210	40,00	57,27	289,0
1086-1288									346,4
1086-1289									403,6
1086-1291									460,9

ГОСТ 18793—80

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	f_3	f_4	Число рабочих витков n_2	Число витков после посадки n_1	k_{sp} по таблице 6	Длина разжатой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1273	168,00	209,99	14	15	6,35	6400,0	24,6433
1086-1274	192,00	240,00	16	18		7200,0	29,9323
1086-1275	32,00	45,00	3	5	9,00	2304,0	18,3653
1086-1276	42,64	53,33	4	6		2764,8	21,9924
1086-1277	53,30	66,66	5	7		3225,6	25,7289
1086-1278	63,96	80,00	6	8		3686,4	29,4106
1086-1279	74,62	93,33	7	9		4147,2	33,0923
1086-1281	85,28	106,66	8	10		4608,0	36,7746
1086-1282	106,60	133,33	10	12		5529,6	44,1378
1086-1283	127,92	160,00	12	14		6451,2	51,5014
1086-1284	149,24	186,66	14	16		7372,8	58,8570
1086-1285	170,56	213,33	16	18		8294,4	66,2286
1086-1286	40,86	51,82	3	5	10,00	2720,0	26,7689
1086-1287	54,48	69,09	4	6		3264,0	32,1363
1086-1288	68,10	86,37	5	7		3808,0	37,5075
1086-1289	81,72	103,65	6	8		4352,0	42,8886
1086-1291	95,34	120,92	7	9		4896,0	48,2352

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	Примечательность	Основные параметры витков		R_3 Н (кгс)	R_4 Н (кгс)	D	d	t	M_0
		Обозначение витков	Номер пружины						
1086-1292		80							518,2
1086-1293		80	194	71000,00 (71000,00)	90000,00 (90000,00)	210	40,00	57,27	632,7
1086-1294									747,2
1086-1295									861,8
1086-1296									976,3

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пружины	F_1	F_1^*	Число рабочих витков n	Число витков в запасе n_1	S_2 не менее	Длина развернутой пружины L	Масса, кг, не более
1086-1292	108,96	138,19	8	10		5440,0	53,1572
1086-1293	136,20	172,74	10	12		6528,0	64,3348
1086-1294	163,44	207,29	12	14	10,00	7616,0	75,0735
1086-1295	190,68	241,84	14	16		8704,0	85,8011
1086-1296	217,92	276,39	16	18		9792,0	96,5397

* F_2 — деформация при соприкосновении витков, применять при ударных нагрузках не рекомендуется.

Пример условного обозначения пружины размерами $D=3$ мм, $H_0=5,8$ мм:

Пружина 1086-0751 ГОСТ 18793—80

2. Направление навивки правое (при применении двойных пружин внутренняя пружина должна иметь левую навивку).

3. Технические требования — по ГОСТ 16118—70.


4. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Пример применения пружин сжатия, штырей для пружин и рекомендуемые диаметры отверстий под пружины сжатия даны в рекомендуемом приложении 1.

6. Графики усилий пружин сжатия в зависимости от их нагружения даны в справочном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРУЖИН СЖАТИЯ, ШТЫРЕЙ ДЛЯ ПРУЖИН
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ



Размеры для пружин по ГОСТ
18798—80

мм

D	D_1	e	D	D_1	e	D	D_1	e
3	4	0,6	23	24	1,0	63	67	2,0
4	5		26	30		70	75	
5	6		30	33		80	85	
6	7		32	35		85	90	
8	9		34	37		90	95	
10	11		36	39		95	100	
11	13	1,0	38	42	1,6	100	106	2,5
12	14		42	46		120	126	
15	17		45	50		125	131	
16	18		48	52		150	156	
18	20		50	55		180	186	
20	22		52	56		210	216	
22	24	2,0	55	60	2,0			
24	26		60	65				

ГРАФИКИ УСИЛИЯ ПРУЖИН СЖАТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ НАГРУЖЕНИЯ [в кгс]

