

к ГОСТ 9013—59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

| В каком месте             | Напечатано       | Должно быть |
|---------------------------|------------------|-------------|
| По всему тексту стандарта | HRC <sub>3</sub> | HRC         |

(ИУС № 8 2002 г.)